

ilmax stizer N Герметик акриловый пароизоляционный

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, стабильным, без наледи (иней), очищенным от биопоражений, высолов, пыли, извести, масел (в том числе опалубочного), жира, остатков краски, цементного (гипсового) молочка и других загрязнений, способных снизить адгезию. Неровности и дефекты основания глубиной более 5 мм необходимо выровнять влагостойкими шпатлёвочными составами. Поверхность может быть сухой или влажной, но без луж и капель воды. Работы по нанесению герметика производятся не ранее чем через 24 часа после заделки швов монтажной пеной.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ герметик перемешать. Разбавлять водой запрещено. Для предохранения от загрязнений участков конструкций, примыкающих к шву, необходимо использовать малярные ленты. Герметик наносится кистью или шпателем, толщиной не менее 3 мм. В местах примыкания монтажной пены к откосам стен и рамам заполнения проемов, необходимо обеспечить перехлест стыка не менее 3 мм в каждую сторону. Работы выполнять при температуре +5...+25 °С, во время дождя или при высокой влажности воздуха (более 75 %) производить работы не рекомендуется.

ВАЖНО!

1. Использовать чистые ёмкости и инструменты из нержавеющей стали.
2. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть тёплой водой.
3. Во время выполнения работ и высыхания состава поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
4. Дальнейшие работы (отделка откосов штукатуркой или шпатлёвкой) проводить после высыхания состава, но не ранее чем через 3 суток после нанесения.
5. Излишки свежего состава удаляются влажной ветошью. Затвердевший состав удаляется только механическим путем.
6. Герметик ilmax stizer N используется с внешней части швов (со стороны улицы). Для герметизации внутренней поверхности шва (со стороны помещения) необходимо применять герметик ilmax stizer V.
7. При транспортировке допускается до 3 циклов замораживания-оттаивания при температуре до минус 10 °С (один цикл – не более 12 часов). Размораживание производить при комнатной температуре, не менее 1 суток, с обязательным механическим перемешиванием перед применением.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на упаковке.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с ТНПА и комплексном применении составов ilmax.

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».

После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством РБ.