

# ilmax multifix standart Универсальный клей для напольных покрытий

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, стабильным, сухим, ровным и очищенным от биопоражений, высолов, пыли, извести, масел (в том числе опалубочного), жира, остатков краски, цементного (гипсового) молочка и других загрязнений, способных снизить адгезию. Остатки предыдущего клея должны быть удалены механически. Впитывающее основание грунтовать ilmax 4180 (4120, 4100) в соответствии с инструкцией. Слабовпитывающие основания (ДСП, ЦСП и др.) обеспылить.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ клей перемешать механическим способом.

Выбор инструмента и технологии нанесения выполняется в соответствии с инструкцией производителя напольного материала.

Равномерно нанести клей на основание с помощью зубчатого шпателя. Типоразмер шпателя зависит от качества поверхности основания и фактурности основы покрытия. Для гладких основ (виниловые покрытия и др.) используется зубчатый шпатель А1 (А2), для рельефных основ (типа текстильные покрытия) – В1 (В2), если иного не указано производителем покрытия. Подсушить (время подсушивания указано в таблице). Готовность клея определяется визуально, по образованию клеевой плёнки. Уложить покрытие и сразу притереть или прикатать валиком (массой около 50 кг) от центра к краям, особенно в области швов, для удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем.

Через 45 минут необходимо повторно притереть или прикатать покрытие.

## ВАЖНО!

1. Остаточная влажность основания по массе должна быть не более: бетон – 3 %, цементные – 4 %, гипсовые – 6 %.
2. Указанное время подсушивания клеевого слоя приведено при нанесении шпателем А2 при температуре воздуха 20 °С и относительной влажности воздуха 60 %. При нанесении другим видом шпателя или иных условиях готовность клея контролируют по сдвигу клеевых рифов – рифы должны сдвигаться, но при этом их границы не должны смазываться.
3. Перед укладкой напольное покрытие должно быть выдержано в помещении не менее суток. Рулонные покрытия рекомендуется предварительно раскатать на ровной поверхности и выдержать необходимое время, для избежания вздутий и заломов в местах сгибов.
4. Смешивать клей с другими материалами не допускается.
5. При замерзании клея его следует размораживать не менее 2 суток при комнатной температуре. При хранении и транспортировке допускается расслоение или загущение клея, которое устраняется механическим перемешиванием перед применением.

6. Лёгкая пешеходная нагрузка (технологическое передвижение) и сварка швов допускается ориентировочно через 24 часа.

7. При укладке покрытий по основанию с тёплым полом выключить систему отопления не позднее чем за 3 суток до выполнения работ. Включение системы отопления производить не ранее чем через 3 суток после приклеивания покрытия, с поэтапным суточным увеличением температуры на 5 °С, до требуемой величины.

8. При работе по ангидридным, гипсовым, магнезиальным и прочим сложным основаниям, чувствительным к воде, рекомендуется производить тестовое приклеивание небольших участков, с целью наблюдения не менее 7 суток за поведением клеевого соединения.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

---

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на упаковке.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с ТНПА и комплексном применении составов ilmax.

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».

После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством РБ.